

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
BOLOGNA SUD**

**DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA  
AREA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA  
IN AMBIENTE DI LAVORO**

via Seminario, 1 40068 S.LAZZARO DI SAVENA BO

☎ 051 6224333 fax 051 6224338

e-mail: spsa.l.sl@auslbosud.emr.it

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Toscana

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 10  
FIRENZE**

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
UNITA' FUNZIONALE TAV E  
GRANDI OPERE**

via di San Salvi, 12, 50135 FIRENZE

☎ 055 6263525 fax 055 6263465

e-mail: maurizio.baldacci@asf.toscana.it

S.Lazzaro di Savena, 25 novembre 2003  
prot. 60750

**La Quercia 2 scari  
via Trieste, 76  
48100 Ravenna (RA)**

**Toto spa  
corso Abruzzo, 410  
66013 Chieti (CH)**

**Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni generali srl  
via Ettore Petrolini, 36  
00197 Roma**

**Consorzio Rialto  
viale Parioli, 44  
00197 Roma**

Raccomandata A.R.

Oggetto: **Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 “Principali requisiti igienico sanitari e di sicurezza da adottare nella realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche quali la linea ferroviaria ad Alta Velocità e la Variante Autostradale di Valico”.**  
**Aspetti applicativi inerenti il punto 3.2.2. “Dormitori” in tema di condizioni microclimatiche degli ambienti di riposo.**

La Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 chiamata per brevità “campi base” disciplina, al punto 3.2.2, i dormitori ed in particolare la 6<sup>a</sup> alinea prevede che *“nelle zone in cui le condizioni climatiche estive sono disagiate deve essere previsto un idoneo sistema atto a garantire condizioni microclimatiche confortevoli”.*

L'andamento climatico della passata stagione estiva e di quelle precedenti ha evidenziato un innalzamento delle temperature che hanno raggiunto, per un lungo periodo di tempo, valori tali da pregiudicare l'attività umana ed in particolare il riposo.

In ragione di ciò nei cantieri dove si eseguono lavori che comportano la necessità di riposare anche nelle ore diurne (lavori articolati su tre turni – con lavoro notturno – o su due turni con un nastro lavorativo di 16 ore giornaliere) i locali dormitorio devono essere dotati di sistemi di climatizzazione delle stanze.

Questo per permettere un adeguato riposo degli addetti nelle ore diurne.

Le imprese che devono ancora procedere all'esecuzione dei lavori di realizzazione dei campi basi devono adottare la presente indicazione in fase di realizzazione.

Le altre imprese, con cantieri già avviati o in fase di avvio, devono rispettare i termini fissati nelle note Az.USL Bologna Sud a suo tempo inviate (prot. n° 42483 del 11/08/03 per La Quercia 2, prot. n° 42482 del 11/08/03 per Toto spa, prot. n° 42479 del 11/08/03 per Ing. Nino Ferrari spa).

Azienda USL Bologna Sud  
Il Dirigente Responsabile  
Area T.S.S.A.L.  
*dott.ssa Venere Pavone*

Azienda USL 10 Firenze  
Il Responsabile dell'Unità Funzionale TAV  
e Grandi Opere  
*dott. Maurizio Baldacci*